



箇所	型	台数
審査課・審査管理課事務室	逆富士 40W×2	34
	逆富士 40W×2 非常照明器具	8
歯科審査委員会室	逆富士 40W×2	6
	逆富士 40W×2 非常照明器具	2
審査委員会室	逆富士 40W×2	32
	逆富士 40W×2 非常照明器具	7
廊下	丸型 埋め込み	8
	丸型 埋め込み 非常照明器具	3
	スクエア 埋め込み 非常照明器具	1
オープンスペース	逆富士 40W×2	2
	逆富士 40W×2 非常照明器具	1

※故障している箇所(4箇所)は、青色で塗りつぶしている。  
 ※灰色で塗りつぶされた点線箇所は、撤去する既設照明器具で、  
 重なる実線の枠が新たな照明器具の設置箇所。  
 ※廊下ダウンライトについては、必要に応じて天井の補修、補強等  
 実施すること。